

信頼と実績のドイツDTE Systems社製「PedalBox+」スロットルコントローラー

DTE Systems「PedalBox+」 スロットルコントローラー



PedalBox+
MAXIMUM RESPONSE

High Quality Throttle Controller

【ドイツ DTE Systems社について】
25年のチューニング経験を持つDTEは、VW、アウディ、メルセデス、BMWなどの自動車メーカーの車両を含め、ドイツの現場で直接アクセルペダルチューニングを開発および製造しています。

Made in Germany

DTE Systems “PedalBox+ (ペダルボックス+)” スロットルコントローラーについて

DTE Systems の PedalBox+ は、アクセルペダルのレスポンスを向上させます。
運転状況に応じたスロットルレスポンスで、より運転が楽しくなります。

- Fly By Wire(フライ・バイ・ワイヤ)式のアクセルペダルのレスポンスを改善。
- 4つのプログラムモード、および7つの出力レベルで細かい設定が可能。
- ハイブリッド車やEV車にも対応。 ● アクセルレスポンス+10%向上。

運転がもっと楽しく
よりダイナミックに。



PedalBox+
MAXIMUM RESPONSE

商品内容
・ PedalBox+ 本体/ホルダー
・ 接着テープ
・ 取扱説明書

1セット ¥31,500 (税抜)

重要:ご購入の前に、必ず車両アクセルポジションセンサーコネクター形状や pin 数を確認して下さい。
適合自動車メーカー、車種などの詳細につきましては、当社までお問い合わせ下さい。

メーカー	車種	型式	年式	品番	価格	備考
ALFA ROMEO	145	930	1995~2001	150052	¥31,500	※ 電子制御スロットル車
	147	937	2001~2011	150052	¥31,500	※ 電子制御スロットル車
	156	932	1998~2006	150052	¥31,500	※ 電子制御スロットル車
	159	939	2006~2011	150051	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	159	939	2006~2011	150052	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	166	936	1998~2008	150051	¥31,500	
	4C	960	2014~2020	150051	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	4C	960	2014~2020	150063	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Brera	939	2006~2011	150051	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Giulia	952	2017~	150051	¥31,500	
	Giulietta	940	2012~2021	150051	¥31,500	
	GT	937	2004~2011	150052	¥31,500	
	GTV	916	1999~2006	150052	¥31,500	
	Mito	955	2009~2018	150051	¥31,500	
	Spider	916	1996~2006	150052	¥31,500	
	Spider	939	2006~2011	150051	¥31,500	
Stelvio	949	2018~	150051	¥31,500	※ Quadrifoglio含む	
ALPINE	A110	DFM5P	2018~	150082	¥31,500	
AUDI	A1	8X	2011~2019	150056	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	A1	8X	2011~2019	150057	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	A1	GB	2019~	150057	¥31,500	
	A3	8L	1997~2003	150056	¥31,500	
	A3	8P	2004~2013	150057	¥31,500	
	A3	8V	2013~2021	150057	¥31,500	
	A3	GY	2021~	150057	¥31,500	
	A4	B5 8D	1995~2001	150056	¥31,500	
	A4	B6/B7 8E	2001~2008	150056	¥31,500	
	A4	B8 8K	2008~2016	150057	¥31,500	
	A4	B9 8W	2016~	150053	¥31,500	
	A5	8T/8F	2008~2017	150057	¥31,500	
	A5	F5	2017~	150053	¥31,500	
	A6	C5 4B	1998~2004	150056	¥31,500	
	A6	C6 4F	2004~2011	150054	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	A6	C6 4F	2004~2011	150057	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	A6	C7 4G	2011~2019	150057	¥31,500	
	A6	C8 F2	2019~	150053	¥31,500	
	A7	4G	2011~2018	150057	¥31,500	
	A7	4K	2018~	150053	¥31,500	
	A8	4D	2000~2003	150055	¥31,500	
	A8	4E	2003~2010	150056	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	A8	4E	2003~2010	150057	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ S8
	A8	4H	2010~2018	150056	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	A8	4H	2010~2018	150057	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	A8	F8	2018~	150053	¥31,500	
	Q2	GA	2017~	150057	¥31,500	
Q3	8U	2012~2020	150057	¥31,500		
Q3	F3	2020~	150057	¥31,500		
Q4 e-tron	F4	2022~	150053	¥31,500		
Q5	8R	2009~2017	150057	¥31,500		
Q5	FY	2017~	150053	¥31,500		
Q7	4L	2006~2012	150056	¥31,500		
Q7	4M	2016~	150053	¥31,500		
Q8	F1	2019~	150053	¥31,500		
Q8 e-tron	GE	2023~	150053	¥31,500		
R8	42	2007~2016	150057	¥31,500		
R8	4S	2016~	150057	¥31,500		
TT	8N	1999~2006	150056	¥31,500		
TT	8J	2006~2015	150057	¥31,500		
TT	8S FV	2015~	150057	¥31,500		
e-tron	GE	2020~	150053	¥31,500		
e-tron GT	FW	2021~	150079	¥31,500		

重要：ご購入の前に、必ず車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状や pin 数を確認して下さい。

※1 本適合表は本国メーカー適合を基に作成しており、万一適合違いがありました場合には、お手数ですが車輻側アクセルポジションセンサーコネクタの画像をご用意の上、弊社までご連絡下さいますようお願い申し上げます。本適合表に掲載以外の車種につきましては、お手数をお掛けしますが弊社、または販売店までお気軽にお問い合わせ下さい。
表示価格は本体価格で、別途現行の消費税が掛かります。製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。ご注文の際にご確認をお願い致します。

メーカー	車種	型式	年式	品番	価格	備考
BENTLEY	Bentayga		2016~	150053	¥31,500	
	Brooklands	RBS	2008~2011	150056	¥31,500	
	Continental GT	3W	2003~2010	150056	¥31,500	
	Continental GTC	3W	2006~2010	150056	¥31,500	
	Continental Flying Spur	3W	2005~2010	150056	¥31,500	
	Flying Spur	4W	2013~2019	150056	¥31,500	
BMW ALPINA	1-Series	E82/E87/E88	2004~2014	150060	¥31,500	
	1-Series	F20	2011~2019	150060	¥31,500	
	1-Series	F40	2019~	150060	¥31,500	
	2-Series	F22/F23/F45/ F46/F87	2014~2018	150060	¥31,500	
	2-Series	F44	2019~	150060	¥31,500	
	2-Series	G42/U06/G87	2022~	150060	¥31,500	
	3-Series	E46	1998~2005	150060	¥31,500	
	3-Series	E90/E91/E92/ E93	2005~2013	150060	¥31,500	
	3-Series	F30/F31/F34/ F80	2012~2019	150060	¥31,500	
	3-Series	G20/G21/G80/ G81	2019~	150060	¥31,500	
	4-Series	F32/F33/F36/ F82/F83	2013~2020	150060	¥31,500	
	4-Series	G22/G23/G26	2020~	150060	¥31,500	
	5-Series	E39	1996~2003	150060	¥31,500	
	5-Series	E60/E61	2003~2010	150060	¥31,500	
	5-Series	F07/F10/F11	2009~2017	150060	¥31,500	
	5-Series	G30/G31	2017~2024	150060	¥31,500	
	6-Series	E63/E64	2003~2011	150060	¥31,500	
	6-Series	F06/F12/F13	2011~2018	150060	¥31,500	
	6-Series	G32	2018~	150060	¥31,500	
	7-Series	E65/E66	2002~2009	150060	¥31,500	
	7-Series	F01/F02/F03/ F04	2009~2015	150060	¥31,500	
	7-Series	G11/G12	2015~2022	150060	¥31,500	
	7-Series	G70	2022~	150060	¥31,500	
	8-Series	E31	1990~1999	150060	¥31,500	
	8-Series	G14/G15/G16	2018~	150060	¥31,500	
	X1	E84	2010~2015	150060	¥31,500	
	X1	F48	2015~2023	150060	¥31,500	
	X1/iX1	U11	2023~	150060	¥31,500	
	X2	F39	2018~2024	150060	¥31,500	
	X2	U10	2024~	150060	¥31,500	
	X3	E83	2004~2011	150060	¥31,500	
	X3	F25	2011~2017	150060	¥31,500	
X3	G01	2017~	150060	¥31,500		
X4	F26	2014~2018	150060	¥31,500		
X4	G02	2018~	150060	¥31,500		
X5	E53	2000~2007	150060	¥31,500		
X5	E70	2007~2013	150060	¥31,500		
X5	F15/F85	2013~2019	150060	¥31,500		
X5	G05	2019~	150060	¥31,500		
X6	E71	2008~2014	150060	¥31,500		
X6	F16/F86	2014~2019	150060	¥31,500		
X6	G06	2020~	150060	¥31,500		
X7	G07	2019~	150060	¥31,500		
XM	G09	2023~	150060	¥31,500		
Z4	E85	2003~2009	150060	¥31,500		
Z4	E89	2009~2017	150060	¥31,500		
Z4	G29	2019~	150060	¥31,500		
Z8	E52	2000~2003	150060	¥31,500		
i3	I01	2014~2022	150060	¥31,500		
i4	G26	2022~	150060	¥31,500		
i7	G70	2022~	150060	¥31,500		
i8	I12/I15	2014~2020	150060	¥31,500		

重要：ご購入の前に、必ず車輛アクセルポジションセンサーコネクタ形状や pin 数を確認して下さい。

※1 本適合表は本国メーカー適合を基に作成しており、万一適合違いがありました場合には、お手数ですが車輛側アクセルポジションセンサーコネクタの画像をご用意の上、弊社までご連絡下さいますようお願い申し上げます。本適合表に掲載以外の車種につきましては、お手数をお掛けしますが弊社、または販売店までお気軽にお問い合わせ下さい。
表示価格は本体価格で、別途現行の消費税が掛かります。製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。ご注文の際にご確認をお願い致します。

メーカー	車種	型式	年式	品番	価格	備考
BMW MINI	Mini	R50/R52/R53	2002~2007	150060	¥31,500	
	Mini	R55/R56/R57/R58/R59	2007~2015	150060	¥31,500	
	Mini	R60/R61	2011~2017	150060	¥31,500	
	Mini	F54/F55/F56/F57	2014~	150060	¥31,500	
	Mini	F60	2017~	150060	¥31,500	
	Mini	U25	2023~	150060	¥31,500	
	Mini	F66	2024~	150060	¥31,500	
	Mini	J01	2024~	150060	¥31,500	
CHEVROLET	Camaro		2009~2016	150052	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Camaro		2009~2016	150061	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Camaro		2016~	150062	¥31,500	
	Corvette	C6	2005~2014	150052	¥31,500	※ 404ps/297kw
	Corvette	C6	2005~2014	150052	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 436ps/321kw
	Corvette	C6	2005~2014	150061	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 436ps/321kw
	Corvette	C6 Z06	2005~2014	150061	¥31,500	※ 7.0L
	Corvette	C7	2014~2020	150071	¥31,500	※ Z06 6.2L除く
	Corvette	C8	2020~	150071	¥31,500	
CHRYSLER	Sonic	T300	2011~2016	150062	¥31,500	※ 1.6L
	300	LX	2012~2018	150066	¥31,500	
	300C	LX	2005~2011	150066	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	300C	LX	2005~2011	150064	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Crossfire	ZH	2003~2008	150067	¥31,500	
	Voyager 4	RG/RS	1997~2008	150064	¥31,500	
	Grand Voyager 5	RT	2008~2011	150066	¥31,500	
	PT Cruiser	PT	2000~2010	150065	¥31,500	
CITROËN	Ypsilon	312	2012~2014	150051	¥31,500	
	Berlingo (6pin)	K9	2020~	150070	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	C2 (4pin)	A6	2004~2008	150069	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	C2 (5pin)	A6	2004~2008	150068	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	C2 (6pin)	A6	2004~2008	150070	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	C3 (4pin)	A8/A3/A5	2002~2017	150069	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	C3 (5pin)	A8/A3/A5	2002~2017	150068	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	C3 (6pin)	A8/A3/A5	2002~2017	150070	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	C3 (6pin)	B6	2017~	150070	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	C3 Aircross (6pin)	A8	2019~	150070	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	C4 (4pin)	B5/B7	2005~2011	150069	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	C4 (6pin)	B5/B7	2005~2011	150070	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	C4 (6pin)	B7	2011~2018	150070	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	C4 (6pin)	C41	2022~	150070	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	C4 Picasso (6pin)	B7	2013~2018	150070	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	C4 Cactus (6pin)	E3	2016~2016	150070	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	C5 (4pin)	X4/X3/X7	2001~2016	150069	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	C5 (6pin)	X4/X3/X7	2001~2016	150070	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	C5 Aircross (6pin)	C84	2019~	150070	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	C5 X (6pin)	E435	2022~	150070	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
DS AUTOMOBILES	C6 (6pin)	X6	2006~2010	150070	¥31,500	※ 電子制御スロットル車
	DS3 (6pin)	A5	2010~2019	150070	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	DS4 (6pin)	B7	2011~2018	150070	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	DS5 (6pin)	B8	2012~2018	150070	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	GRAND C4 Picasso (6pin)	B7	2014~2018	150070	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	GRAND C4 Spacetourer (6pin)	B7	2018~	150070	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	Saxo (4pin)	S8	1999~2004	150069	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	Xantia (4pin)	X2	1993~2001	150069	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	Xsara (4pin)	N6/N7	1998~2005	150069	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	Xsara (6pin)	N6/N7	1998~2005	150070	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	DS 3 Crossback (6pin)	D34	2019~	150070	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	DS 4 (6pin)	D41	2022~	150070	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	DS 7 Crossback (6pin)	X74	2018~	150070	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	DS 9 (6pin)	X83	2022~	150070	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車

重要：ご購入の前に、必ず車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状や pin 数を確認して下さい。

※1 本適合表は本国メーカー適合を基に作成しており、万一適合違いがありました場合には、お手数ですが車輻側アクセルポジションセンサーコネクタの画像をご用意の上、弊社までご連絡下さいますようお願い申し上げます。本適合表に掲載以外の車種につきましては、お手数をお掛けしますが弊社、または販売店までお気軽にお問い合わせ下さい。
表示価格は本体価格で、別途現行の消費税が掛かります。製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。ご注文の際にご確認をお願い致します。

メーカー	車種	型式	年式	品番	価格	備考
DODGE	Avenger	JS	2007~2010	150065	¥31,500	
	Nitro	KA	2007~2012	150066	¥31,500	
FERRARI	488 GTB	F142M	2015~2019	150063	¥31,500	
	488 Spider	F142M	2015~2019	150063	¥31,500	
	SF90 Stradale		2019~	150051	¥31,500	
FIAT ABARTH	124	348	2016~	150077	¥31,500	※ ABARTH124 Spider含む
	500	312	2008~	150051	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	500	312	2008~	150063	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	500C	312	2009~	150051	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	500C	312	2009~	150063	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	500X	334	2015~	150051	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	500X	334	2015~	150063	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Grande Punto	199	2006~2010	150051	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Grande Punto	199	2006~2010	150052	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Multipla	186	2003~2007	150052	¥31,500	
	Panda	169	2004~2013	150051	¥31,500	
	Panda	139	2013~	150051	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Panda	139	2013~	150063	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Punto	188	2000~2004	150052	¥31,500	
	Punto	199	2012~2014	150051	¥31,500	
Punto Evo	199	2010~2013	150051	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
Punto Evo	199	2010~2013	150052	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
FORD	C-Max	DM2	2006~2008	150072	¥31,500	
	C-Max 2	CB7/CEU	2010~2016	150071	¥31,500	
	Fiesta 5	JH/JD	2002~2008	150073	¥31,500	
	Fiesta 6	WF0FY	2008~2016	150072	¥31,500	
	Focus 2	WE	2005~2011	150072	¥31,500	
	Focus 3	MP	2011~2018	150071	¥31,500	
	Focus 4	HN/HP	2018~	150071	¥31,500	
	Galaxy	WA	2006~2016	150072	¥31,500	
	Ka	RU8	2008~2016	150051	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Ka	RU8	2008~2016	150063	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Kuga 1	WF	2008~2013	150072	¥31,500	
	Kuga 2	WFDM	2013~2016	150071	¥31,500	
	Mondeo 4	WE/WF	2007~2012	150072	¥31,500	
Mondeo 5		2013~2016	150071	¥31,500		
FORD USA	Mustang		2014~2016	150071	¥31,500	
JAGUAR	F-Type	J60	2013~	150071	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 2.0L
	F-Type	J60	2013~	150076	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	S-Type	J01	1999~2008	150075	¥31,500	
	X-Type	J51	2001~2010	150075	¥31,500	
	XE	JA	2014~	150072	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ ガソリン車/ディーゼル車
	XE	JA	2014~	150071	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ ディーゼル車
	XF	J05	2007~2015	150072	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 2.0L ※ ガソリン車
	XF	J05	2007~2015	150076	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 2.0L 除く ※ ガソリン車
	XF	JB	2015~	150072	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 3.0L AWD ※ ガソリン車
	XF	JB	2015~	150071	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 3.0L AWD 除く
	XF Sportbrake	JB	2017~	150071	¥31,500	
	XJ	N3	2003~2010	150075	¥31,500	
	XJ	NNA	2010~	150072	¥31,500	
	XK8	J412	1996~2006	150075	¥31,500	
	XK	J43	2006~2015	150076	¥31,500	※ ガソリン車
	E-Pace	DF	2018~	150071	¥31,500	
	F-Pace	DC	2015~	150072	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 340ps/250kw
F-Pace	DC	2015~	150071	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 340ps/250kw ※ 380ps/280kw	
F-Pace	DC	2015~	150076	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 380ps/280kw ※ ガソリン車	
I-Pace	DH	2018~	150071	¥31,500		

重要：ご購入の前に、必ず車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状や pin 数を確認して下さい。

※1 本適合表は本国メーカー適合を基に作成しており、万一適合違いがありました場合には、お手数ですが車輻側アクセルポジションセンサーコネクタの画像をご用意の上、弊社までご連絡下さいますようお願い申し上げます。本適合表に掲載以外の車種につきましては、お手数をお掛けしますが弊社、または販売店までお気軽にお問い合わせ下さい。
表示価格は本体価格で、別途現行の消費税が掛かります。製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。ご注文の際にご確認をお願い致します。

メーカー	車種	型式	年式	品番	価格	備考
JEEP	Cherokee	KK	2008~2013	150071	¥31,500	※ ガソリン車
	Cherokee	KL	2014~	150051	¥31,500	
	Commander	XK	2006~2010	150071	¥31,500	
	Compass	MK	2012~2017	150065	¥31,500	
	Compass	M624	2017~	150051	¥31,500	
	Grand Cherokee 3	WH/WK	2005~2011	150066	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Grand Cherokee 3	WH/WK	2005~2011	150064	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 5.7L
	Grand Cherokee 3	WH/WK	2005~2011	150071	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 6.1L
	Grand Cherokee 4	WK/WK2	2011~2022	150066	¥31,500	
	Patriot	MK	2007~2013	150065	¥31,500	
	Renegade	BU/BV	2015~	150051	¥31,500	
	Wrangler 3	JK	2007~2018	150066	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 3.6L
	Wrangler 3	JK	2007~2018	150071	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 3.8L
	Wrangler 4	JL	2018~	150051	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 3.8L
LAMBORGHINI	Aventador		2011~2017	150057	¥31,500	
	Gallardo	GE	2003~2013	150057	¥31,500	
	Huracan		2014~	150057	¥31,500	
	Urus		2018~	150053	¥31,500	
LANCIA	Delta 3	844	2008~2014	150051	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Delta 3	844	2008~2014	150052	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Musa	350	2004~2012	150052	¥31,500	
	Thema	LX	2011~2014	150066	¥31,500	
	Thesis	841	2002~2009	150052	¥31,500	
	Voyager	RT	2011~2014	150066	¥31,500	
	Ypsilon	843	2003~2011	150052	¥31,500	
LAND ROVER	Defender	LE 90/110/130	2020~	150071	¥31,500	
	Discovery 4	LA	2009~2016	150076	¥31,500	
	Discovery 5	LR L462	2017~	150071	¥31,500	
	Discovery Sport	LC L550	2014~2019	150071	¥31,500	
	Freelander	LN	2001~2007	150073	¥31,500	
	Freelander 2	LF	2007~2015	150072	¥31,500	
	Range Rover Evoque	LV L538	2012~2019	150072	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Range Rover Evoque	LV L538	2012~2019	150071	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Range Rover Evoque	LZ L551	2019~	150071	¥31,500	
	Range Rover 3	LM	2002~2008	150060	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Range Rover 3	LM	2002~2008	150076	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Range Rover 4	LG L405	2013~2022	150071	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Range Rover 4	LG L405	2013~2022	150076	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Range Rover 5	LK L460	2021~	150071	¥31,500	
	Range Rover Sport	LS L320	2005~2013	150076	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 5.0L
	Range Rover Sport	LW L494	2013~2022	150071	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Range Rover Sport	LW L494	2013~2022	150076	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
Range Rover Sport	L123 L461	2022~	150071	¥31,500		
Range Rover Velar	LY	2017~	150071	¥31,500	※ 2.0L ディーゼル車	
MASERATI	Ghibli	MG30	2013~	150066	¥31,500	
	GranTurismo	MGT	2007~	150052	¥31,500	
	GranCabrio	MGC	2010~	150052	¥31,500	
	Grecale	M182	2022~	150051	¥31,500	
	Levante	MLE	2016~	150066	¥31,500	
	Quattroporte	MQP	2013~	150066	¥31,500	
MAYBACH	Maybach	W240	2002~2013	150067	¥31,500	

重要：ご購入の前に、必ず車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状や pin 数を確認して下さい。

※1 本適合表は本国メーカー適合を基に作成しており、万一適合違いがありました場合には、お手数ですが車輻側アクセルポジションセンサーコネクタの画像をご用意の上、弊社までご連絡下さいますようお願い申し上げます。本適合表に掲載以外の車種につきましては、お手数をお掛けしますが弊社、または販売店までお気軽にお問い合わせ下さい。
表示価格は本体価格で、別途現行の消費税が掛かります。製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。ご注文の際にご確認をお願い致します。

メーカー	車種	型式	年式	品番	価格	備考
MERCEDES BENZ	A-Class	W168	1998~2005	150067	¥31,500	
	A-Class	W169	2005~2012	150067	¥31,500	
	A-Class	W176	2012~2018	150059	¥31,500	
	A-Class	W177	2018~	150058	¥31,500	
	B-Class	W/T245	2006~2012	150067	¥31,500	
	B-Class	W/T246	2012~2019	150059	¥31,500	
	B-Class	W/T247	2019~	150058	¥31,500	
	C-Class	W203	2000~2007	150067	¥31,500	※ Sport Coupe含む
	C-Class	C204/W204	2007~2016	150059	¥31,500	
	C-Class	C205/W205	2014~2021	150059	¥31,500	
	C-Class	W206/S206	2021~	150058	¥31,500	
	E-Class	W210	1995~2002	150067	¥31,500	※ 電子制御スロットル車
	E-Class	W211	2002~2009	150067	¥31,500	
	E-Class	C207/W212	2009~2016	150059	¥31,500	
	E-Class	C238/W213	2016~2024	150059	¥31,500	※ All-Terrain含む
	S-Class	W220	1998~2005	150067	¥31,500	
	S-Class	W221	2005~2013	150067	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	S-Class	W221	2005~2013	150059	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ S63/S65 AMG
	S-Class	C217/W222	2013~2021	150059	¥31,500	
	S-Class	W223	2021~	150058	¥31,500	
	SLK	R170	1996~2004	150067	¥31,500	
	SLK	R171	2004~2011	150067	¥31,500	
	SLK	R172	2011~2016	150059	¥31,500	
	SLC	R172	2016~2020	150059	¥31,500	
	SL	R230	2001~2012	150067	¥31,500	
	SL	R231	2012~	150059	¥31,500	
	CLA	C117/X117	2013~2019	150059	¥31,500	
	CLA	C118/X118	2019~	150058	¥31,500	
	CLK	W208	1997~2002	150067	¥31,500	
	CLK	W209	2002~2008	150067	¥31,500	
	CLS	W219	2005~2011	150067	¥31,500	
	CLS	C218/X218	2011~2018	150059	¥31,500	
	CLS	C257	2018~	150059	¥31,500	
	CL	W215	1999~2006	150067	¥31,500	
	CL	W216	2006~2015	150067	¥31,500	
	GLA	X156	2014~2020	150059	¥31,500	
	GLA	H247	2020~	150058	¥31,500	
	GLB	X247	2020~	150058	¥31,500	
	GLC	C253/X253	2016~2023	150059	¥31,500	
	GLC	X254	2023~	150058	¥31,500	
GLE	C292/W166	2015~2019	150059	¥31,500		
GLE	C167/W167	2019~	150059	¥31,500		
GLK	X204	2008~2016	150059	¥31,500		
GL	X164	2006~2013	150067	¥31,500		
GL	X166	2013~2016	150059	¥31,500		
GLS	X166	2016~2019	150059	¥31,500		
GLS	X167	2019~	150067	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
GLS	X167	2019~	150059	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	

重要：ご購入の前に、必ず車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状や pin 数を確認して下さい。

※1 本適合表は本国メーカー適合を基に作成しており、万一適合違いがありました場合には、お手数ですが車輻側アクセルポジションセンサーコネクタの画像をご用意の上、弊社までご連絡下さいますようお願い申し上げます。本適合表に掲載以外の車種につきましては、お手数をお掛けしますが弊社、または販売店までお気軽にお問い合わせ下さい。
表示価格は本体価格で、別途現行の消費税が掛かります。製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。ご注文の際にご確認をお願い致します。

メーカー	車種	型式	年式	品番	価格	備考
MERCEDES BENZ	M-Class	W163	1998~2005	150067	¥31,500	
	M-Class	W164	2005~2012	150067	¥31,500	
	M-Class	W166	2012~2015	150059	¥31,500	
	R-Class	W251	2006~2014	150067	¥31,500	
	Vaneo	W414	2003~2007	150067	¥31,500	
	Viano	W639	2003~2006	150059	¥31,500	
	V-Class	W638	1998~2003	150067	¥31,500	
	V-Class	W639	2006~2015	150059	¥31,500	
	V-Class	W447	2015~	150059	¥31,500	
	G-Class	W463	2007~2018	150067	¥31,500	※ アクセルポジションセンサーコネクタがエンジンルーム内にある車種は除く
	G-Class	W463	2018~	150067	¥31,500	※ 車種アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	G-Class	W463	2018~	150059	¥31,500	※ 車種アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	EQA	H243	2021~	150059	¥31,500	
	EQB	X243	2022~	150059	¥31,500	
	EQC	N293	2019~	150059	¥31,500	
	EQE	V295/X294	2022~	150058	¥31,500	
	EQS	V297/X296	2022~	150058	¥31,500	
	SLS AMG	A197/C197	2010~2015	150059	¥31,500	
	AMG GT/GTS	C190/R190	2015~	150059	¥31,500	
	AMG GT	X290	2019~	150059	¥31,500	※ 4.0L
PEUGEOT	106	S10/S2S	1995~2003	150069	¥31,500	
	206 (4pin)	T14/T16	1999~2007	150069	¥31,500	※ 車種アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	206 (5pin)	T14/T16	1999~2007	150068	¥31,500	※ 車種アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認 ※ 電子制御スロットル車
	207 (4pin)	A75	2007~2012	150069	¥31,500	※ 車種アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認
	207 (5pin)	A75	2007~2012	150068	¥31,500	※ 車種アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認
	207 (6pin)	A75	2007~2012	150070	¥31,500	※ 車種アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認
	208	A9	2012~2020	150070	¥31,500	
	208	P21	2020~	150070	¥31,500	
	306	5N/N3/N5/N6	1994~2002	150069	¥31,500	
	307 (4pin)	T5/A307	2002~2008	150069	¥31,500	※ 車種アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認
	307 (5pin)	T5/A307	2002~2008	150068	¥31,500	※ 車種アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認
	307 (6pin)	T5/A307	2002~2008	150070	¥31,500	※ 車種アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認
	308 (6pin)	T7	2008~2014	150070	¥31,500	※ 車種アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認
	308 (6pin)	T9	2014~2022	150070	¥31,500	※ 車種アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認
	308	P51/P52	2022~	150070	¥31,500	
	406	D8/D9	1996~2005	150069	¥31,500	
	407 (4pin)	D2	2005~2011	150069	¥31,500	※ 車種アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認
	407 (6pin)	D2	2005~2011	150070	¥31,500	※ 車種アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認
	408 (6pin)	P54	2023~	150070	¥31,500	※ 車種アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認
	508	W2	2011~2019	150070	¥31,500	
	508	R8	2019~	150070	¥31,500	
	607 (4pin)	Z8	2001~2005	150069	¥31,500	※ 車種アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認
	607 (6pin)	Z8	2001~2005	150070	¥31,500	※ 車種アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認
	1007 (4pin)	A8	2006~2008	150069	¥31,500	※ 車種アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認
	1007 (6pin)	A8	2006~2008	150070	¥31,500	※ 車種アクセルポジションセンサーコネクタのpin数を確認
	2008	A94	2014~2020	150070	¥31,500	
	2008	P24	2020~	150070	¥31,500	
	3008	T85	2010~2017	150070	¥31,500	
	3008	P84	2017~	150070	¥31,500	
	5008	T875	2013~2017	150070	¥31,500	
5008	P875	2017~	150070	¥31,500		
RCZ	T7R5F	2010~2016	150070	¥31,500		
Rifter	K9	2020~	150070	¥31,500		

重要：ご購入の前に、必ず車種アクセルポジションセンサーコネクタ形状や pin 数を確認して下さい。

※1 本適合表は本国メーカー適合を基に作成しており、万一適合違いがありました場合には、お手数ですが車種側アクセルポジションセンサーコネクタの画像をご用意の上、弊社までご連絡下さいますようお願い申し上げます。本適合表に掲載以外の車種につきましては、お手数をお掛けしますが弊社、または販売店までお気軽にお問い合わせ下さい。
表示価格は本体価格で、別途現行の消費税が掛かります。製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。ご注文の際にご確認をお願い致します。

メーカー	車種	型式	年式	品番	価格	備考
PORSCHE	911	997	2004~2011	150057	¥31,500	
	911	991	2011~2019	150057	¥31,500	
	911	992	2019~	150079	¥31,500	
	Macan	95B	2014~	150053	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Macan	95B	2014~	150057	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Cayenne	955 9P	2002~2006	150056	¥31,500	
	Cayenne	957 9P	2006~2010	150056	¥31,500	
	Cayenne	958 92A	2010~2018	150056	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ E-Hybrid
	Cayenne	958 92A	2010~2018	150057	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ E-Hybrid
	Cayenne	9Y0	2018~	150053	¥31,500	
	Cayenne Coupe	9Y0	2019~	150053	¥31,500	
	Boxster	987	2004~2012	150057	¥31,500	
	Boxster	981	2012~2016	150057	¥31,500	
	718 Boxster	982	2016~	150057	¥31,500	
	Cayman	987	2005~2012	150057	¥31,500	
	Cayman	981	2012~2016	150057	¥31,500	
	718 Cayman	982	2016~	150057	¥31,500	
	Panamera	970	2009~2016	150057	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Panamera	970	2009~2016	150078	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ E-Hybrid
	Panamera	971	2016~	150057	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
Panamera	971	2016~	150078	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ E-Hybrid	
Taycan		2020~	150079	¥31,500		
RENAULT	Arkana	LJ	2022~	150082	¥31,500	
	Avantime	EL7X	2002~2005	150080	¥31,500	※ 電子制御スロットル車
	Captur I	2R	2014~2021	150082	¥31,500	
	Captur II		2021~	150082	¥31,500	
	Espace IV	JK	2002~2011	150080	¥31,500	
	Grand Scénic II	JMF4	2005~2009	150082	¥31,500	
	Kangoo I	KC	2002~2009	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Kangoo I	KC	2002~2009	150080	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Kangoo II	KW	2009~2022	150082	¥31,500	
	Kangoo III	KF	2023~	150082	¥31,500	
	Koleos I	Y2TR	2009~2016	150082	¥31,500	
	Laguna II	GF/GL	2003~2005	150080	¥31,500	
	Laguna III	BH	2008~2015	150081	¥31,500	
	Lutecia IV	RH	2013~2020	150082	¥31,500	
	Lutecia V	BJ	2020~	150082	¥31,500	
	Megane I/II/III/IV		1996~	150082	¥31,500	
Twingo III	AH	2016~	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
Twingo III	AH	2016~	150080	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
SAAB	9-3	DB/FB	1998~2014	150051	¥31,500	
	9-5	EB/GA	1997~2014	150051	¥31,500	
SMART	Fortwo	450/451	2004~2015	150059	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 電子制御スロットル車
	Fortwo	450/451	2004~2015	150083	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 電子制御スロットル車
	Fortwo	453	2015~	150082	¥31,500	
	Forfour	454	2004~2007	150051	¥31,500	
	Forfour	453	2015~	150082	¥31,500	
	Roadster	452	2003~2007	150083	¥31,500	
Crossblade	MC01X	2002~2006	150083	¥31,500		
TESLA	Model 3	3L	2019~	150096	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Model 3	3L	2019~	150097	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Model S	SL/SW	2013~	150096	¥31,500	
	Model X	XL	2016~	150096	¥31,500	

重要：ご購入の前に、必ず車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状や pin 数を確認して下さい。

※1 本適合表は本国メーカー適合を基に作成しており、万一適合違いがありました場合には、お手数ですが車輻側アクセルポジションセンサーコネクタの画像をご用意の上、弊社までご連絡下さいますようお願い申し上げます。本適合表に掲載以外の車種につきましては、お手数をお掛けしますが弊社、または販売店までお気軽にお問い合わせ下さい。
表示価格は本体価格で、別途現行の消費税が掛かります。製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。ご注文の際にご確認をお願い致します。

メーカー	車種	型式	年式	品番	価格	備考
VW	New Beetle	9C	1999~2010	150056	¥31,500	※ 半電子制御スロットル車除く
	The Beetle	16C	2012~2019	150057	¥31,500	
	Up!	AA	2012~2020	150057	¥31,500	
	Lupo	6E/6X	2001~2006	150056	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ付車
	Polo	9N	2002~2009	150056	¥31,500	
	Polo	6R	2009~2014	150056	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Polo	6R	2009~2014	150057	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Polo	6C	2014~2018	150056	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Polo	6C	2014~2018	150057	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Polo	AW	2018~	150057	¥31,500	
	Golf 4	1J	1998~2006	150056	¥31,500	※ 半電子制御スロットル車除く
	Golf 5	1K	2004~2009	150057	¥31,500	
	Golf 6	1K	2009~2013	150057	¥31,500	
	Golf 7	AUC	2013~2021	150057	¥31,500	
	Golf 8	CD	2021~	150057	¥31,500	
	Golf Plus	KBL	2005~2008	150057	¥31,500	
	Touran	1T	2004~2016	150057	¥31,500	
	Touran	5T	2016~	150057	¥31,500	
	Bora	1J	1999~2006	150056	¥31,500	※ 半電子制御スロットル車除く
	Scirocco	13C	2009~2014	150057	¥31,500	
	Eos	1F	2006~2010	150057	¥31,500	
	Passat	B5 3BG	2002~2006	150056	¥31,500	
	Passat	B6 3C	2006~2010	150057	¥31,500	
	Passat	B7 3C	2011~2015	150057	¥31,500	
	Passat	B8 3C	2015~2024	150057	¥31,500	
	Passat	B9 CJ	2024~	150057	¥31,500	
	Passat Alltrack	B7 3C	2012~2015	150057	¥31,500	
	Passat Alltrack	B8 3C	2018~	150057	¥31,500	
	Passat CC	3C	2008~2012	150057	¥31,500	
	CC	3C	2012~2016	150057	¥31,500	
	T-Cross	C1	2019~	150057	¥31,500	
	T-Roc	A1	2020~	150057	¥31,500	
Tiguan	5N	2008~2017	150057	¥31,500		
Tiguan	AD1 5N	2017~2024	150057	¥31,500		
Tiguan	CT	2024~	150057	¥31,500		
Sharan	7N	2011~	150057	¥31,500		
Touareg	7L	2003~2011	150056	¥31,500		
Touareg	7P	2011~2018	150056	¥31,500		
Phaeton	3D	2002~2016	150056	¥31,500		
Transporter T5		2003~2015	150056	¥31,500		
Transporter T6		2015~	150056	¥31,500		
Amarok	2H/S1B	2010~	150056	¥31,500		
Arteon	3H	2017~	150057	¥31,500		
ID.4	E2	2022~	150053	¥31,500		

重要：ご購入の前に、必ず車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状や pin 数を確認して下さい。

※1 本適合表は本国メーカー適合を基に作成しており、万一適合違いがありました場合には、お手数ですが車輻側アクセルポジションセンサーコネクタの画像をご用意の上、弊社までご連絡下さいませようお願い申し上げます。本適合表に掲載以外の車種につきましては、お手数をお掛けしますが弊社、または販売店までお気軽にお問い合わせ下さい。表示価格は本体価格で、別途現行の消費税が掛かります。製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。ご注文の際にご確認をお願い致します。

メーカー	車種	型式	年式	品番	価格	備考
DAIHATSU	Altis	ACV4#	2006~2010	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Altis	AVV50N	2012~2017	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Altis	AXVH70N	2017~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Atrai Wagon	S3# #G	2005~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Boon	M6# #	2010~2016	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Boon	M7# #	2016~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Cast	LA2# 0S	2015~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Copen	LA400K	2014~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Hijet Caddie	LA700V/710V	2016~2021	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Hijet Cargo	S3# 1V	2017~2021	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Hijet Truck	S500P/510P	2014~2021	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Mebius	ZVW4#	2013~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Mebius	ZVW4#	2013~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Mira Cocoa	L6# 5S	2012~2018	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 電子制御スロットル車
	Mira e:S	LA3# 0S	2017~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Mira Tocot	LA5# 0S	2018~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Move	LA100/110	2010~2014	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Move	LA150F/160F	2014~2017	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Move Canbus	LA8# #S	2016~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Rocky	A20# S/210S	2019~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
Tanto	LA6# #	2013~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
Thor	M9# #	2016~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
Wake	LA7# #	2014~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
HONDA	Accord	UC2	2008~2013	150092	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Accord	CR#	2013~2020	150093	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Accord Tourer	CW#	2008~2013	150092	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Civic	FC# /FK#	2017~2021	150074	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Civic	FL#	2021~	150074	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Civic Type R	FD	2007~2010	150092	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Civic Type R	FN	2009~2012	150092	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	CR-V	RE#	2006~2011	150092	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	CR-V	RM1	2011~2016	150074	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	CR-V	RW/RT	2018~	150074	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Fit	GK#	2013~2020	150074	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 1.5L除く
	Freed	GB5/6/7/8	2016~2019	150093	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Jade	FR#	2015~	150093	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	N-BOX	JF#	2011~	150093	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	N-Box Slash	JF#	2014~2020	150074	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	N-ONE	JG#	2012~	150093	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	N-VAN	JJ#	2018~	150093	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	N-WGN	JH#	2013~	150093	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Odyssey	RC#	2013~2020	150093	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	S660	JW5	2015~	150093	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
Shuttle	GK# /GP#	2015~	150093	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
Stepwgn	RK#	2009~2015	150092	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
Stepwgn	RP#	2015~	150093	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
Stream	RN6/7/8/9	2006~	150092	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
Veze	RU#	2013~	150093	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	

重要：ご購入の前に、必ず車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状や pin 数を確認して下さい。

※1 本適合表は本国メーカー適合を基に作成しており、万一適合違いがありました場合には、お手数ですが車輻側アクセルポジションセンサーコネクタの画像をご用意の上、弊社までご連絡下さいますようお願い申し上げます。本適合表に掲載以外の車種につきましては、お手数をお掛けしますが弊社、または販売店までお気軽にお問い合わせ下さい。
表示価格は本体価格で、別途現行の消費税が掛かります。製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。ご注文の際にご確認をお願い致します。

メーカー	車種	型式	年式	品番	価格	備考
LEXUS	CT	ZWA10	2011~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	CT	ZWA10	2011~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	ES	AXZH10	2018~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	GS	ARL10/GWL10	2012~2020	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 200t/300/450h/F
	GS	ARL10/AWL10/ GRL1#	2012~2020	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 200t/250/300h/350
	GS F	YRL10	2015~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	HS	ANF10	2009~2018	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	IS	GSE2# / ASE30/ AVE30/GSE3#	2005~2013	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 250/300/300h
	IS	ASE30/AVE30/ GSE3#	2013~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 200t/250/300h
	IS	ASE30/AVE30/ GSE3#	2013~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 200t/250/300h
	IS F	USE20	2007~2014	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	LC	GWZ100	2017~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	LFA	LFA10	2010~2012	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	LS	USF4# / UVF4#	2006~2017	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 460/600h
	LS	GVF50	2017~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	LX	J200	2015~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 200t/300/300h
	NX	AGZ1# / AYZ1#	2014~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 200t/300/300h
	NX	AGZ1# / AYZ1#	2014~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 200t/300/300h
	RC	ASC10/AVC10	2014~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 200t
	RC	ASC10/AVC10	2014~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 200t/300/300h
	RC-F	USC10	2014~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	RX	AGL1#W/GGL1#W/ GYL1#W	2009~2015	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 350
	RX	AGL1#W/GGL1#W/ GYL1#W	2009~2015	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 450h
	RX	AGL2#W/GYL2#W	2015~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 200t/300/450h
	RX	AGL2#W	2015~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 200t
	SC	UZZ40	2005~2010	150090	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	UX	A#1#	2018~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認

重要：ご購入の前に、必ず車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状や pin 数を確認して下さい。

※1 本適合表は本国メーカー適合を基に作成しており、万一適合違いがありました場合には、お手数ですが車輻側アクセルポジションセンサーコネクタの画像をご用意の上、弊社までご連絡下さいますようお願い申し上げます。本適合表に掲載以外の車種につきましては、お手数をお掛けしますが弊社、または販売店までお気軽にお問い合わせ下さい。
表示価格は本体価格で、別途現行の消費税が掛かります。製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。ご注文の際にご確認をお願い致します。

メーカー	車種	型式	年式	品番	価格	備考
MAZDA	Atenza	GG	2005~2007	150091	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Atenza Sedan/Wagon	GJ#	2012~2019	150077	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Axela Sedan/Sport	BM#	2013~2019	150077	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Axela Hybrid	BY	2017~2019	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Carol	HB36S	2015~	150084	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	CX-3	DK#	2015~	150077	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	CX-30	DM#	2019~	150077	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	CX-5	FE#	2012~2017	150077	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	CX-5	KF#	2017~	150077	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	CX-7	FR3P	2006~2011	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	CX-8	KG2P	2017~	150077	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Demio	DY# #	2005~2007	150091	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Demio	DE#	2007~2014	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Demio	DJ#	2014~2019	150077	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Flair	MJ34S	2012~2017	150084	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Flair	MJ55S	2017~	150084	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Mazda 2	DJ#	2019~	150077	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Mazda 3	BP#	2019~	150077	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 1.8Lディーゼル車
	Mazda 6	GJ	2019~	150077	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	MPV	LY3P	2006~2016	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
Roadster	NC	2005~2015	150091	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
Roadster	ND#	2015~	150077	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
RX-8	SE3P	2003~	150091	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
Scrum	DG17V	2015~	150084	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
Verisa	DC5	2004~2015	150091	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
MITSUBISHI	Delica D2	MB36S	2015~2020	150084	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Delica D5	CW5W	2007~2019	150065	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Eclipse Cross	GK1W	2018~2020	150065	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Galant Fortis	CY	2007~2015	150065	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Galant Fortis Sportback	CX	2008~2015	150065	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Grandis	NA4W	2003~2009	150065	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	I	HA1W	2006~2013	150065	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Lancer Evolution X	CZ4A	2007~2016	150065	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Outlander	CW#W	2005~2012	150065	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	RVR	GA3W	2010~2012	150065	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Town Box	DS17W	2015~	150084	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認

重要：ご購入の前に、必ず車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状や pin 数を確認して下さい。

※1 本適合表は本国メーカー適合を基に作成しており、万一適合違いがありました場合には、お手数ですが車輻側アクセルポジションセンサーコネクタの画像をご用意の上、弊社までご連絡下さいようお願い申し上げます。本適合表に掲載以外の車種につきましては、お手数をお掛けしますが弊社、または販売店までお気軽にお問い合わせ下さい。
表示価格は本体価格で、別途現行の消費税が掛かります。製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。ご注文の際にご確認をお願い致します。

メーカー	車種	型式	年式	品番	価格	備考
	Cube	Z11	2002~2008	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Cube	Z12	2008~	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Cube Cubic	Z11	2003~2008	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Dayz	B4#W	2019~	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Dualis	J10	2007~2013	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Elgrand	E51	2002~2010	150094	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Elgrand	E52	2010~2020	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Fairlady Z	Z33	2002~2008	150094	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Fairlady Z	Z34	2008~	150095	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Juke	F15	2010~	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Lafesta	B30	2004~2012	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	March	K12	2002~2010	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	March	K13	2010~	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Micra	K14	2017~	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Murano	Z5#	2004~2015	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Note	E11	2005~2012	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Note	E12	2012~2020	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ e-Power除く
	NV100	DR17#	2015~	150084	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	NV200	M20	2009~	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	NV350	E26	2012~	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
NISSAN	Presage	U31	2003~	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Primera	P12	2001~2005	150094	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Serena	C24	2001~2005	150094	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Serena	C25	2005~2010	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Serena	C26	2010~2016	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Serena	C27	2016~	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Skyline	V35	2004~2006	150094	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Skyline	V36	2006~2014	150095	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Skyline Coupe	V35	2005~2007	150094	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Skyline Coupe	V36	2007~2016	150095	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Skyline Crossover	J50	2009~2016	150095	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Stagea	M35	2001~2007	150094	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Sylphy	B17	2012~	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Tiana	J31	2003~2008	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Tiana	J32	2008~2013	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Tiana	L33	2014~	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Tiida	C11	2008~2012	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Wingroad	Y12	2005~2018	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	X-Trail	T30	2003~2007	150094	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	X-Trail	T31	2007~2015	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	X-Trail	T32	2013~	150082	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認

重要：ご購入の前に、必ず車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状や pin 数を確認して下さい。

※1 本適合表は本国メーカー適合を基に作成しており、万一適合違いがありました場合には、お手数ですが車輻側アクセルポジションセンサーコネクタの画像をご用意の上、弊社までご連絡下さいますようお願い申し上げます。本適合表に掲載以外の車種につきましては、お手数をお掛けしますが弊社、または販売店までお気軽にお問い合わせ下さい。
表示価格は本体価格で、別途現行の消費税が掛かります。製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。ご注文の際にご確認をお願い致します。

メーカー	車種	型式	年式	品番	価格	備考
SUBARU	BRZ	ZC6	2012~2021	150087	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Chiffon	LA650F/660F	2019~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Forester	SH#	2007~2012	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Forester	SJ#	2012~2018	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Forester	SK#	2018~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 2.0L
	Impreza	GH/GR	2007~2014	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Jasty	M9# #A	2016~2020	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Jasty	M9# #F	2021~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Legacy	BL	2003~2009	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ B4
	Legacy	BP	2003~2009	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ Outback/Touring Wagon
	Legacy	BM	2009~2014	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ B4
	Legacy	BR	2009~2014	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ Outback/Touring Wagon
	Legacy	BN	2014~2020	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ B4
	Legacy	BS	2014~2021	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ Outback
	Legacy Outback	BT	2021~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Levorg	VM	2014~2020	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 1.6L
	Lucra	L4#5	2010~2015	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Trezia	NCP12#/NSP120X	2010~2016	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ Outback
	R1	RJ#	2005~2010	150091	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	R2	RC#	2003~2010	150091	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
Stella	LA	2011~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
WRX	VA	2014~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
XV	GP	2012~2017	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
XV	GT	2017~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
SUZUKI	Baleno	WB#2S	2016~	150084	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Hustler	MR#1S	2014~2019	150084	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Ignis	FF21S	2016~	150084	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Jimny	JB64	2018~	150084	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Jimny Sierra	JB74	2018~	150084	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Solio	MA#6S	2015~2020	150084	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Spacia	MK32S	2013~2015	150084	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Spacia	MK42S	2015~2018	150084	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Spacia	MK53S	2018~	150084	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Swift	ZC#/ZD#	2017~	150084	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Wagon R	MH#4S	2012~2017	150084	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Wagon R	MH#5S	2017~	150084	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認

重要：ご購入の前に、必ず車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状や pin 数を確認して下さい。

※1 本適合表は本国メーカー適合を基に作成しており、万一適合違いがありました場合には、お手数ですが車輻側アクセルポジションセンサーコネクタの画像をご用意の上、弊社までご連絡下さいますようお願い申し上げます。本適合表に掲載以外の車種につきましては、お手数をお掛けしますが弊社、または販売店までお気軽にお問い合わせ下さい。
表示価格は本体価格で、別途現行の消費税が掛かります。製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。ご注文の際にご確認をお願い致します。

メーカー	車種	型式	年式	品番	価格	備考
	86	ZN6	2012~2021	150087	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Alphard	# 10 / # 15	2005~2008	150090	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Alphard	# H2 #	2008~2014	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Alphard	# H3 #	2015~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Alphard	# H3 #	2015~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Allion	26 #	2008~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Allion	26 #	2008~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Aqua	NHP10	2011~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Auris	NZE15/ZRE15	2006~2012	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Auris	NRE185H/NZE18 #H/ ZRE186H/ZWE186H	2012~2018	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Avensis	AZT25 #	2003~2008	150090	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Avensis Wagon	ZRT272W	2012~2018	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Avensis Wagon	ZRT272W	2012~2018	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Blade	E15 #	2006~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Camry	ACV4 #	2006~2011	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Camry	AVV50	2011~2014	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Camry	AXVH7 #	2017~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	C-HR	NGX50/ZYX10	2016~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Corolla	NZE12 #	2004~2006	150090	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Corolla	# # E21 #	2018~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Corolla Alex	E12 #	2004~2008	150090	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Corolla Axio	E14 #	2006~2012	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Corolla Axio	E16 #	2012~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Corolla Cross	ZVG1	2021~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Corolla Fielder	E12 #	2004~2006	150090	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Corolla Fielder	E14 #	2006~2012	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Corolla Fielder	E16 #	2012~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Corolla Rumion	E15 #	2007~2015	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Corolla Runx	E12 #	2004~2008	150090	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
TOYOTA	Corolla Sport	# # E21 #	2018~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Corolla Touring	# # E21 #	2018~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Crown	S22 #	2018~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Crown Athlete	S17 #	2001~2003	150090	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Crown Athlete	S18 #	2003~2008	150091	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Crown Athlete	S20 #	2008~2012	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Crown Athlete	S21 #	2012~2018	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Crown Estate	S17 #	2001~2007	150090	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Crown Hybrid	GWS204	2008~2012	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Crown Majesta	S17 #	2001~2004	150090	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Crown Majesta	S18 #	2004~2009	150091	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Crown Majesta	S20 #	2009~2013	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Crown Majesta	S21 #	2013~2018	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Crown Royal	S17 #	2001~2003	150090	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Crown Royal	S18 #	2003~2008	150091	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Crown Royal	S20 #	2008~2012	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Crown Royal	S21 #	2012~2018	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Esquire	R8 #	2014~2022	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Estima	CR30/CR40	2003~2005	150090	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Estima	R5 #	2006~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Estima Hybrid	AHR20	2006~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	GR 86	ZN8	2021~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	GR Yaris	GXA16	2020~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 1.6L 4WD
	Harrier	U3 #	2003~2013	150091	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Harrier	U6 #	2013~2020	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Harrier Hybrid	MHU38	2005~2013	150091	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Hiace	H2 # #	2004~	150091	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 電子制御スロットル車
	Hilux Surf	N21	2002~	150091	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 電子制御スロットル車
	Hilux	GUN125	2017~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	IQ	KGJ10/NGJ10	2008~2016	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Isis	NM1 #	2004~	150090	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Ist	P11 #	2007~2016	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認

























重要：ご購入の前に、必ず車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状や pin 数を確認して下さい。

※1 本適合表は本国メーカー適合を基に作成しており、万一適合違いがありました場合には、お手数ですが車輻側アクセルポジションセンサーコネクタの画像をご用意の上、弊社までご連絡下さいますようお願い申し上げます。本適合表に掲載以外の車種につきましては、お手数をお掛けしますが弊社、または販売店までお気軽にお問い合わせ下さい。
表示価格は本体価格で、別途現行の消費税が掛かります。製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。ご注文の際にご確認をお願い致します。

メーカー	車種	型式	年式	品番	価格	備考
TOYOTA	Kluger	CU2#	2003~2007	150091	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Kluger Hybrid	MHU28	2005~2007	150091	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Land Cruiser	URJ202W/UZJ200W	2007~2021	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Land Cruiser	J300	2021~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Land Cruiser Prado	J120	2005~2009	150091	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Land Cruiser Prado	J15	2009~2020	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Land Cruiser Prado	J15	2020~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 2.8L ディーゼル車 ※ 204ps
	Mark II	X11#	2000~2004	150090	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 電子制御スロットル車
	Mark X	GRX12#	2004~2009	150091	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Mark X	GRX13#	2009~2019	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Noah	ZRR7#	2007~2013	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Noah	R8#	2014~2022	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Passo	GC30/CG30	2010~2016	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Passo	M7#0A	2016~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Porte	NSP14#	2012~2020	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Prius	W20	2003~2011	150091	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Prius	ZVW30	2009~2014	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Prius	ZVW30	2014~2015	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Prius	ZVW5#	2015~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Prius PHV	ZVW35	2012~2014	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Prius PHV	ZVW35	2014~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Prius PHV	W52	2017~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Prius α	ZVW4#W	2011~2014	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Prius α	ZVW4#W	2014~2017	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Probox	XP5#	2002~2014	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Raize	A20#A/210A	2019~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	RAV4	ACA3#W	2005~2014	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	RAV4	ACA3#W	2014~2016	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	RAV4	MXA#5#	2019~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Regiusace	H2# #	2013~	150091	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認 ※ 電子制御スロットル車
	Roomy	M9# #A	2016~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Rush	J2#	2006~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Sai	AZK10	2009~2013	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Sai	AZK10	2013~2017	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Sienta	P17#	2015~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Spade	NCP14#	2012~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Succeed	XP5#	2002~2014	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Supra	DB#	2019~	150060	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Tank	M9#0A	2016~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Vanguard	A33#	2007~2013	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Vellfire	#H2#	2008~2014	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Vellfire	#H3#	2015~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Vellfire	#H3#	2015~	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Vitz	KSP90/NCP9#/SCP90	2005~2010	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
	Vitz	KSP130/NCP131/NHP130/NSP13#	2010~2020	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認
Vitz	KSP130/NCP131/NHP130/NSP13#	2010~2020	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
Voxy	ZRR7#	2007~2013	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
Voxy	R8#	2014~2022	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
Wish	ZGE2#	2009~2017	150085	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
Yaris	MXPA10/MXPA15/MXPH10/MXPH15/KSP210	2020~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	
Yaris Cross	MXPB10/MXPB15/MXPJ10/MXPJ15	2020~	150086	¥31,500	※ 車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状確認	

重要：ご購入の前に、必ず車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状や pin 数を確認して下さい。

※1 本適合表は本国メーカー適合を基に作成しており、万一適合違いがありました場合には、お手数ですが車輻側アクセルポジションセンサーコネクタの画像をご用意の上、弊社までご連絡下さいますようお願い申し上げます。本適合表に掲載以外の車種につきましては、お手数をお掛けしますが弊社、または販売店までお気軽にお問い合わせ下さい。
表示価格は本体価格で、別途現行の消費税が掛かります。製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。ご注文の際にご確認をお願い致します。

			
150051	150052	150053	150054
			
150055	150056	150057	150058
			
150059	150060	150061	150062
			
150063	150064	150065	150066
			
150067	150068	150069	150070
			
150071	150072	150073	150074

重要：ご購入の前に、必ず車輛アクセルポジションセンサーコネクタ形状や pin 数を確認して下さい。

※1 本適合表は本国メーカー適合を基に作成しており、万一適合違いがありました場合には、お手数ですが車輛側アクセルポジションセンサーコネクタの画像をご用意の上、弊社までご連絡下さいますようお願い申し上げます。本適合表に掲載以外の車種につきましては、お手数をお掛けしますが弊社、または販売店までお気軽にお問い合わせ下さい。
表示価格は本体価格で、別途現行の消費税が掛かります。製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。ご注文の際にご確認をお願い致します。

			
150075	150076	150077	150078
			
150079	150080	150081	150082
			
150083	150084	150085	150086
			
150087	150090	150091	150092
			
150093	150094	150095	150096
			
150097			

重要：ご購入の前に、必ず車輻アクセルポジションセンサーコネクタ形状や pin 数を確認して下さい。

※1 本適合表は本国メーカー適合を基に作成しており、万一適合違いがありました場合には、お手数ですが車輻側アクセルポジションセンサーコネクタの画像をご用意の上、弊社までご連絡下さいますようお願い申し上げます。本適合表に掲載以外の車種につきましては、お手数をお掛けしますが弊社、または販売店までお気軽にお問い合わせ下さい。表示価格は本体価格で、別途現行の消費税が掛かります。製品品質向上などの理由により、仕様・価格など予告なく変更する場合があります。ご注文の際にご確認をお願い致します。

DTE SYSTEMS「PedalBox+」取扱説明書

» 概観

- 1 プログラムモード選択ボタン
- 2 プラスボタン
- 3 ステータスディスプレイ
- 4 マイナスボタン
- 5 アダプターケーブル



» 商品内容

- 1 PedalBox+
- 2 取扱説明書
- 3 PedalBox+ホルダー
- 4 接着テープ



» 一般情報

商品情報

PedalBox+はスロットルペダルのレスポンス特性を変えます。設定により、アクセルペダルのレスポンス特性情報を最適にすることができます。この設定はお車の個性を補います。

本マニュアルについて

本マニュアルはPedalBox+の商品機能説明と特長について書かれています。商品のお取付前とご使用前に本マニュアルを必ずお読み下さい。商品のお取付は、プロショップに依頼されることをお勧めします。

PedalBox+は慎重に設計され、厳密なテストを行っています。誤ったお取付による商品やお車の不具合は保障の対象外です。本マニュアルに従い、商品の正しいお取付を行い、お楽しみください。


注意：PedalBox+は必ず適合するお車にお使い下さい。

商品のお取付やお取外しの際には、必ずキーを抜き、イグニッションシステムがオフであることを確認して下さい。通常、イグニッションシステムはイグニッションオフ後、5分でオフとなります。

PedalBox+の取付場所は、ほとんどのお車で、アクセルペダルからステアリングコラム付近にあります。PedalBox+本体やケーブルがアクセルペダルやステアリング操作の妨げにならないように確実に取付下さい。PedalBox+やケーブルの改造を行わないで下さい。改造を行った場合には、保証の対象外となります。

必ず、安全事項をお読み下さい。

» 取り付け方法とはじめに



商品のお取付やお取外しの際には、必ずキーを抜き、イグニッションシステムがオフであることを確認して下さい。通常、イグニッションシステムはイグニッションオフ後、5分でオフとなります。

- 1 アクセルペダルからハーネスを取り外します。
- 2 アクセルペダルと取り外したハーネスにPedalBox+を接続します。
- 3 PedalBox+ホルダーを付属の接着テープでしっかりと取り付けます。

必ず、安全事項をお読み下さい。

» プログラムモードと設定

プログラムモード選択

- CITY
緑色
- SPORT
オレンジ色
- SPORT+
赤色
- STOCK
白色

微調整

- プラスボタンでレスポンス増加
ステータスディスプレイが3段階で赤色に点灯。



- マイナスボタンでレスポンス減少
ステータスディスプレイが2段階で緑色に点灯。



例：スポーツモードで
2段階プラスレスポンス

» プログラムモードと設定

PedalBox+は前回の設定を記憶しています。向上出荷設定はCITYです。プログラムモードは4種類から選ぶことができます。

プログラムモードの変更方法

プログラムモードボタンを押すと4種類のプログラムモード(CITY、SPORT、SPORT+、STOCK)に変更できます。プログラムモードの微調整はプラスボタンまたはマイナスボタンで行います。

プログラムモード説明

CITYモードは、都市部でのストップ・アンド・ゴーを繰り返す走行向けの設定です。低速走行時のアクセルレスポンスが向上し、低燃費を実現します。

SPORTモードはアクセルレスポンスが明確に向上し、ほとんどの走行状況に適しています。アクセルペダルへのエンジンの反応がより向上します。

特に追い越しの際に、ドライバーはその効果を感じます。

SPORT+モードは全ての速度領域で最適化されたスロットルレスポンスを実現します。アクセルレスポンスは鋭い加速のために設定されています。

STOCKモードはお車のオリジナルのアクセルレスポンスとなります。

オフ

プログラムモードボタンを長押しすると、PedalBox+は現在の設定を自動的に保存し全てのLEDが消灯します。ボタンのどれかを押すと、保存した前回の設定状態でオンとなります。

必ず、安全事項をお読み下さい。

エラー

対応方法

LEDが点灯しない。	全ての接続を確認して下さい。PedalBox+をオンにしていますか？イグニッションオンまたはエンジンを始動すると解決しますか？上記で解決しない場合には、カスタマーサービスへご連絡下さい。
車がスムーズに走行しない。	全ての接続を確認して下さい。コネクタは正しい接続箇所に正しい向きで繋がっていますか？LEDは点灯していますか？プログラムモードを変更して下さい。
EML(Engine Management Light)が点灯する。または、LIMP (Limited Power) モードとなる。	マイナスボタンでレスポンスを減少させて下さい。別のプログラムモードを試して下さい。カスタマーサポートへご連絡下さい。
エンジン警告灯が点灯する。	マイナスボタンでレスポンスを減少させて下さい。
レスポンス向上が感じられない。	プラスボタンでレスポンスを増加して下さい。別のプログラムモードを試して下さい。
車オリジナルのアクセルレスポンスに戻すには？	STOCKモードはお車のオリジナルのアクセルレスポンスとなります。PedalBox+を取り外す場合は、イグニッションをオフにし、全ての電気機器がオフになるまで待ちます。PedalBox+を取り外し、アクセルペダルにオリジナルのハーネスを接続します。

» 安全事項

下記の情報を必ずお読み下さい。



商品のお取付は、プロショップに依頼されることをお勧めします。

商品のお取付やお取外しの際には、必ずキーを抜き、イグニッションシステムがオフであることを確認して下さい。通常、イグニッションシステムはイグニッションオフ後、5分でオフとなります。



全てのケーブルは運転操作に障害とならない場所に設置して下さい。必要に応じてタイラップでアンダーカバー等に固定して下さい。



PedalBox+のプログラムモード変更は、停止した状態で行って下さい。注意深くアクセルペダルを踏み込み、アクセルペダルの感度を確認して下さい。



ほとんどのお車で、加速とアクセル動作が異なります。従って、PedalBox+の微調整は1段階(+1または-1)ずつ確認しながら行って下さい。



走行中にPerfectTuneの設定を行わないで下さい。



常に交通状況に注意して下さい。

取り付けや安全に関する質問がある場合には、販売元へお問い合わせください。